

АКТ

№ 68 « 20 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 корп.1 по улице Егора Абакумова с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 42 включительно
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_

# АКТ

№ 69 « 20 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты:

Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 корп.2 по улице Егора Абакумова с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

## Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 48 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



Утверждаю

Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»

Шпилев С.В.

## АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"2" августа 2023

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме


№ 10 корп. 1 по улице Е. Абакумова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНИП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 42

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации


Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"2" августа 2023

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 10 корп. 2 по \_\_\_\_\_ улице Е. Абакумова с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 48

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  


Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



Утверждаю

Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»

Шпилев С.В.

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"12" сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 3 по \_\_\_\_\_ улице Лосевская с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

\_\_\_\_\_ в кв. с 1 по 20

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации

\_\_\_\_\_  
*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Евдокименко В.И.

\_\_\_\_\_ Каменев А.С.

АКТ

№ 25 « 24 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 3 по улице Лосевская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 20 включительно
- 2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3. Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
- 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
- 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
- 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер \_\_\_\_\_  
Ответственный \_\_\_\_\_  
Трубочист \_\_\_\_\_

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_





Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

**АКТ**

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"9" сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 143 по улице Палехская с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 43

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации

[Signature]  
[Signature]

Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



Утверждаю

Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

## АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"13" сентября 2023г

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 147 по улице Палехская с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 16

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(Handwritten signatures)*

Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



## АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"08" сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 122 корп.1 по улице Палехская с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 36

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



## АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"4" августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме


№ 124 корп.1 по улице Палехская с  
целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 36

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"12" сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.


произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 124 корп. 2 по \_\_\_\_\_ лице Палехская с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 36

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



Утверждаю

Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

## АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"11" сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 7 корп.2 по улице

Проходчиков


с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 35

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации


Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



Утверждаю

Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»

Шпилев С.В.

## АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"11" сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 7 корп.3 по          улице Проходчиков          с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

         в кв. с 1 по 36         

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации

         Евдокименко В.И.

         Каменев А.С.



Утверждаю

Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»

Шпилев С.В.

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"12" сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.


произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 32 по Хибинскому проезду с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 18

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации


Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

## АКТ

### обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

13 августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме


№ 18/14 по Югорскому проезду с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 35

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации


Евдокименко В.И.

Каменев А.С.





Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

### АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"12" сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района» Трошина Т.В.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.;

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 16/13 по Югорскому проезду с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 36

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
каменев

\_\_\_\_\_  
Евдокименко В.И.

\_\_\_\_\_  
Каменев А.С.



Утверждаю

директор ГБУ «Жилищник Ярославского района»

Шпилев С.В.

## АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"4" сентября 2023

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме


№ 126 по Ярославскому шоссе с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 24

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации



Евдокименко В.И.



Каменев А.С.



Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

**АКТ**

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"7" августа 2023

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме


№ 134 по Ярославскому шоссе с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 35

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации



Евдокименко В.И.



Каменев А.С.



Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

**АКТ**

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"10" августа 2023

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме


№ 138 по Ярославскому шоссе с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 35

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации

  
\_\_\_\_\_

Евдокименко В.И

  
\_\_\_\_\_

Каменев А.С.

АКТ

№ 70 « 21 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 3 по улице Лосевская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 20 включительно
- 2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
- 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
- 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_

АКТ

№52 « 21 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 124 корп.2 по улице Палехская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 36 включительно
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_

АКТ

№ 53 « 21 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 147 по улице Палехская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 16 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_

# АКТ

№ 71 « 21 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 122 корп.1 по улице Палехская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

## Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 36 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



# АКТ

№ 72 « 22 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты:

Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 124 корп.1 по улице Палехская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

## Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 36 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



# АКТ

№ 73 « 22 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 143 по улице Палехская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

## Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 43 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



АКТ

№54 « 22 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 7 корп.2 по улице Проходчиков с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 35 включительно
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу

АКТ

№55 « 22 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 7 корп.3 по улице Проходчиков с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 36 включительно
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



№66 « 21 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 32 по Хибинскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 18 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.  
 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
 Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
 Ответственный  
 Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_  
 (число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_

АКТ

№56 « 23 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 16/13 по Югорскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 36 включительно
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



АКТ

№57 « 23 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 18/14 по Югорскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 35 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_

АКТ

№60 « 19 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 22/2 по Югорскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 60 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

## АКТ

### обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

"7" августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 121 по Ярославскому шоссе с целью  
определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 60

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Евдокименко В.И.

Каменев А.С.

АКТ

№59 « 24 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 121 по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 60 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



Утверждаю

Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»

Шпилев С.В.

## АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов  
в жилых помещениях

г. Москва

"5" сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 121Б по Ярославскому шоссе с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 80

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  


Евдокименко В.И.

Каменев А.С.

№67 « 18 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 121Б по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 80 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
 Ответственный  
 Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_



Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

### АКТ

#### обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«7 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме


№ 121В по Ярославскому шоссе с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 80

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации


Евдокименко В.И.

Каменев А.С.



Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

## АКТ

### обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«2» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 123 по Ярославскому шоссе с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 36

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Евдокименко В.И.

Каменев А.С.

АКТ

№58 « 24 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 123 по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 36 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу





Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

## АКТ

### обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

"5" августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме



№ 123 А по Ярославскому шоссе с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 36

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  


\_\_\_\_\_  
Евдокименко В.И.

\_\_\_\_\_  
Каменев А.С.

АКТ

№61 « 19 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 123А по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 36 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу

АКТ

№62 « 20 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 126 по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 24 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу



Утверждаю  
Директор ГБУ «Жилищник  
Ярославского района»  
Шпилев С.В.

## АКТ

### обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

"10" сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка 7 ГБУ «Жилищник Ярославского района» Евдокименко В.И.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Каменев А.С.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 132 по Ярославскому шоссе с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в кв. с 1 по 34

Вентиляционные каналы: пригодны к эксплуатации


Евдокименко В.И.

Каменев А.С.

№63 « 20 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 132 по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 34 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
 Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
 Ответственный  
 Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_  
 (число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_

АКТ

№64 « 21 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты:

Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 134 по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 35 включительно
- 2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
- 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
- 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
- 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу

АКТ

№65 « 21 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 138 по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 35 включительно
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер  
Ответственный  
Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_

АКТ

№ 74 « 22 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер ГБУ «Жилищник Ярославского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты:

Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 121В по Ярославскому шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 80 включительно
- 2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3. Сечение канала составляет Д-150мм.
- 4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
- 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
- 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ведущий инженер

Ответственный

Трубочист



Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу \_\_\_\_\_